



N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
<b>518/2025</b>	<b>518/2025</b>	<b>13/03/2025 12:31:25</b>	<b>12/03/2025 16:05:02</b>

Tipo

**INDICAÇÃO**

Número

**228/2025**

Principal/Acessório

**Principal**

Autoria:

**VEREADOR CARLOS E. DE O. FERREIRA**

Ementa:

solicitar a fiscalização e providências urgentes quanto a um imóvel abandonado localizado na Rua Dom Bosco, entre os números 162 e 186, Centro de Cruzeiro. O referido local encontra-se em estado de total abandono, com mato muito alto, acúmulo de lixo no interior da residência, foco de proliferação do mosquito *Aedes aegypti* (transmissor da dengue, zika e chikungunya), bem como presença de roedores e animais peçonhentos, representando risco à saúde e ao bem-estar da população vizinha. Além disso, a calçada do imóvel encontra-se em estado intransitável, obrigando pedestres e cadeirantes a circularem pela via pública, colocando em risco suas vidas. Dessa forma, solicito também que o proprietário seja notificado para realizar os devidos reparos na calçada, garantindo a segurança e acessibilidade da população.

